



LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO EN ZINC

Su versatilidad permite utilizarlas en la fabricación de piezas metálicas, ductos, gabinetes, puertas, cerramientos, equipos industriales y múltiples aplicaciones de herrería y metalmecánica

ALTA RESISTENCIA

CALIDAD GARANTIZADA

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN

PROPIEDADES

- ▶ Fabricadas en acero galvanizado por inmersión en caliente.
- ▶ Superficie uniforme y de fácil conformado.
- ▶ Buena capacidad de doblado, corte y soldadura.
- ▶ Protección de zinc en ambas caras.
- ▶ Excelente resistencia a la corrosión atmosférica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tolas Galvanizadas son láminas de acero recubiertas con zinc mediante un proceso de galvanizado por inmersión en caliente, lo que les proporciona una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Combinan la resistencia mecánica del acero con la protección anticorrosiva del zinc, convirtiéndose en una solución ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de construcción.

BENEFICIOS

- ✓ Fácil fabricación de piezas y componentes metálicos.
- ✓ Alta versatilidad para proyectos industriales y de construcción.
- ✓ Excelente relación costo-beneficio.
- ✓ Disponible en diferentes espesores para múltiples aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	Espesor mm	Tamaño (pies) Ancho x Long.	Plancha/ Atado	Peso/Ud	
				Lbs	Kg
14	2.00	4 x 8	50	109.76	49.79
16	1.50	4 x 8	50	82.32	37.34
18	1.15	4 x 8	100	61.74	28.01
20	1.00	4 x 8	100	51.45	23.34
22	0.80	4 x 8	150	41.15	18.66
24	0.60	4 x 8	100	30.87	14.00
26	0.50	4 x 8	100	25.73	11.67

VENTAJAS

- ▶ Fácil conformado para procesos de corte, doblado y fabricación.
- ▶ Ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de construcción.
- ▶ Mayor durabilidad que el acero sin protección.
- ▶ Solución versátil para herrería, metalmecánica y fabricación de componentes metálicos

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Industria Metalmecánica.
- ▶ Fabricación General.
- ▶ Herrería.
- ▶ Construcción.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

- ▶ Almacenar en lugares secos y ventilados
- ▶ Utilizar herramientas adecuadas para corte y plegado.
- ▶ Manipular con guantes para evitar cortes y raspaduras.
- ▶ Evitar el contacto con materiales altamente corrosivos.
- ▶ Mantener las láminas elevadas del suelo durante el almacenamiento.

